


XP500 電装結線図



記号	記号の意味	
↓	ワイヤーハーネス内のアース線に接続されていることを示す。	
⊥	アース	
○ ○ ○ ○	コネクターマータ(メインハーネスとサブハーネスの)接続ケーブルを示す。	
(A)	茶/黄/黒	茶/黄/黒
メインハーネス グリップウォーマー		
(B)	茶/青2/黒	茶/青2/黒
メインハーネス DCターミナル		
(C)	青/黄/濃緑(緑)	黄/青/濃緑(緑)
メインハーネス ヘッドライトコード1		
(D)	青/濃茶(茶)	緑/青/濃茶(茶)
メインハーネス ヘッドライトコード2		